

LAPORAN HARIAN RAPID
ENVIRONMENTAL HEALTH ASSESSMENT
(REHA) BENCANA GEMPA BUMI

SELASA, 18 AGUSTUS 2026

POSKO	JUMLAH PENGUN GSIAN	AIR BERSIH	AIR MINUM	CTPS	TEMPAT SAMPAH	JAMBAN	DAPUR UMUM
Gelora Samador	1264 Klpk rentan ; Bayi ; 8 Balita; 78 Buteki; 5, disabilita s ; 2 9tuna wicara0	- Sumber Air dari PDAM - Tersedia 7 Tandon : - Profil Tank ukuran 2.300 : 3 - Profil Tank ukuran 3.300 : 2 - Profil Tank ukuran 1.300 : 1 - Profil Tank ukuran 1.100 : 1 - Perlu frekuensi pengisian air pada Profil tank untuk bisa memenuhi semua kebutuhan	- Air minum dalam kemasan - untuk air panas diambil ke rumah masing-masing.	Tersedia 1 unit	- Masing-masing Tenda disediakan 2 polybag sampah - 1 unit amrol sudah penuh dengan sampah tetapi sampah belum diangkut sejak kemarin	-Tersedia 5 Unit : 2 Unit Perempuan 3 Unit Laki-laki - Belum cukup	- Tersedia 1 Profil ukuran 3300 L - Tidak tersedia CTPS - Penjajah tidak menggunakan APD

POSKO	JUMLAH PENGUNGSIA N	AIR BERSIH	AIR MINUM	CTPS	TEMPAT SAMPAH	JAMBAN
Cawalo	136 - Bayi/Balita 13 Org - Anak-anak 13 org - Dewasa 40 org - Lansia 48 org	- Tidak Tersedia - Menggunak an air uap panas	Menggun akan air uap panas (air suling)	Tidak Tersedi a	Tidak Tersedia	1 di rumah warga dekat posko
Pengungsian Lokal Lapangan Kota Baru	62 L = 26 P = 36	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedi a	Tidak tersedia	Menggun akan jamban milik GMP Kalvari
Seminari Bunda Segala Bangsa	290 P = 12 L= 278	- Sumber air Sum Bor - Tersedia dan cukup	Air minum dalam kemasan	Tersedi a dan cukup	Tersedia dan cukup	Tersedia dan cukup

POSKO	JUMLAH PENGUNGSIAN	AIR BERSIH	AIR MINUM	CTPS	TEMPAT SAMPAH	JAMBAN
PDIP (6 Tenda)	181	- Dari Mobil Tanki air - Tersedia 2 profil tank 2200 L - Frekuensi pengisian 4 mobil per hari	Air Minum dalam kemasan	Belum tersedia	- Masing-masing tenda memiliki 1 plastic sampah	- Tersedia 2 unit (tidak terpisah laki dan Perempuan) - Menggunakan Toilet milik Kantor PDIP
SD WAIRKLAU	98	Dari Mobil Tanki air	Air yang diolah dengan cara di masak	tersedia	Tersedia dalam bentuk karung	Tersedia dan mencukupi

WILAYAH PUSKESMAS BOGANATAR

📌 Air Kran Di Dusun Boganatar Desa Kringa Kecamatan Talibura, Pasca Gempa hingga saat ini Masih dengan warna Keruh atau terlihat seperti air Kapur, dan tidak bisa digunakan untuk memasak atau pun untuk Minum. Sampai saat ini Masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan air minum Bersih.

📌 "Setelah dilanda abu vulkanik gunung Lewotobi cukup lama...sekarang masyarakat harus menghadapi Bencana Gempa Bumi yang selalu memberikan rasa takut dan tidak nyaman saat tidur di malam hari. Cobaan ini sangat sulit datangnya silih berganti 😞"

-Tetaplah Kuat, Sabar dan Selalu Berdoa. Agar Kita Sehat dan Selalu dilindungi Yang Maha Kuasa 🙏🙏🙏🙏🙏🙏-

#bencana

#airminumbersih

#sikkaMauereNTT

#sorotan



HASIL PEMANTAUAN

- Desa kringa, dipantau 1 kran umum dengan kondisi air sebelum gempa, kondisi air keruh hasil panytauan hari ini kondisi air secara fisik (bau, rasa, warna = MS) hanya debit airnya berkurang/kecil
- Desa Udek DUEN, SAB yang dipantau ; 1 kran umum serta 1 bak penampungan air dengan kondisi fisik air (bau, rasa, warna = MS)
- Desa HIKONG, rumah yang dipatau 2 dengan kondisi fisik air (bau, rasa, warna = MS)
- Timu Tawa : dipantau 1 rumah dengan kondisi air bersih dan 1 DEPOT AIR MiNUM dan kondisi fisik air (bau, rasa, warna = MS)
- Desa Ojang : dipantau 2 rumah, sumber air perpipaan dengan kondisi fisik air (bau, rasa, warna = MS)



DATA PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN

◦ Terdapat 4 posko yang didata pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2026

1. Posko SDI Wairklau □ tidak ada keluhan
2. Posko Halaman DPRD □ tidak ada keluhan
3. Posko Asrama BSB □ tidak ada keluhan
4. Posko Gelora
 - Tanggal 16 Agustus sebanyak 33 kasus
 - Tanggal 17 Agustus sebanyak 28 kasus dengan 3 kasus diare akut

KEGIATAN LAIN YANG DILAKUKAN

1. Edukasi dan Penyuluhan Perilaku Hidup Sehat
2. Kunjungan rumah warga terdampak
3. Integrasi hakli kab sikka menyiapkan 1 unit sarana ctps

RENCANA TINDAK LANJUT

- Koordinasi Dinas terkait untuk :
- 1. Penambahan toilet mobile
- 2. Penyediaan fasilitas CTPS
- 3. Penyediaan Fasilitas dan bahan pembersih toilet
- 4. Pengangkutan Sampah secara rutin
- 5. Sudah dilakukan usulan Logistik kesling ke Posko HEOC Dinkes Sikka
- 6. Pemeriksaan sampel air minum dan makanan di Dapur Umum Posko

USULAN LOGISTIK KESLING

◦ 1. Poly Aluminium Chloride (PAC) Bubuk	10 Kg
◦ 2. Desinfektan Bubuk	10 Kg
◦ 3. Desinfektan Tablet	50 Tablet
◦ 4. Desinfektan Lantai	10 Liter
◦ 5. Polibag Biasa	100 Pcs
◦ 6. Hand Sanitizer	10 Botol
◦ 7. Hygiene Kit	100 Paket
◦ 8. Repelant Lalat	100 Pcs
◦ 9. Jerigen Lipat	100 Pcs
◦ 10. Sprayer	2 Unit
◦ 11. Chorine Difuser	1 Buah
◦ 12. Tandon air 5000 L	1 Buah
◦ 13. Sarung Tangan	10 Dos
◦ 14. Masker	10 Dos

DOKUMENTASI KEGIATAN



PENGAMBILAN DATA UMUM

EDUKASI DAN PENYULUHAN PHS

PEMANTAUAN SARANA SANITASI (TEMPAT SAMPAH, JAMBAN)



POSKO CAWALO KEC. PALUE



PUSKESMAS BOGANATAR



PEMBUATAN SARANA CTPS OLEH HAKLI SIKKA





SEKIAN DAN TERIMA
KASIH